
8820
5000
H=1500
R11030
9740
5560
5940
H=2500
4840
2720
1480
20870